

Arrow International LLC
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560

Abril de 2024

NOTIFICACIÓN URGENTE DE DISPOSITIVO MÉDICO

Tipo de acción	Corrección			
Nombre del producto	Kit de catéter balón intraaórtico Arrow® FiberOptix™ Kit de catéter balón intraaórtico Arrow® UltraFlex™			
Referencia de Teleflex	EIF-000561			
Código del producto	IAB-05830-LWS	IAB-05830-U	IAB-05840-LWS	IAB-05840-U
	IAB-05850-LWS	IAB-06830-U	IAB-06840-U	IAB-06850-U
Lote/Número de lote:	Consulte el Apéndice 2			
Identificador único del dispositivo (UDI)				

Estimado cliente:

Detalles de los dispositivos afectados

Arrow International LLC, subsidiaria de Teleflex Incorporated (en conjunto denominadas "Teleflex"), ha iniciado una corrección de campo voluntaria de los productos previamente citados; consulte el Apéndice 2 para obtener información sobre los códigos de los productos, el número de lote y el identificador único del dispositivo (UDI).

Descripción del problema y acciones inmediatas requeridas

Teleflex está comenzando esta corrección voluntaria de los productos mencionados anteriormente debido a informes que indican una condición poco frecuente que, de no identificarse y corregirse rápidamente, podría tener consecuencias graves para la salud. El problema puede manifestarse de las siguientes maneras:

- incapacidad del balón intraaórtico para inflarse completamente en toda su longitud;
- luz central dañada o rota en el segmento contenido dentro del balón;
- sangre o pérdida de helio en la vía del helio.

Las posibles consecuencias del problema anterior incluyen una reducción o pérdida del soporte hemodinámico normalmente proporcionado por la terapia de bomba de balón intraaórtico (Intra-Aortic Balloon Pump, IABP). Esto requeriría el reemplazo inmediato del dispositivo, lo que provocaría el retraso o la interrupción temporal de la terapia de IABP. Por lo tanto, esta condición podría aumentar el riesgo de complicaciones hemodinámicas o isquémicas, incluida la muerte. Entre el 5 de abril de 2022 y el 5 de abril de 2024, se ha recibido un total de 337 informes sobre las condiciones mencionadas. Esto incluye informes de 31 lesiones y 3 muertes. Según lo informado, dos de las tres muertes no estuvieron relacionadas con el problema, y el fallecimiento de los pacientes ocurrió varios días después. En el tercer caso, la muerte del paciente puede o no haber estado relacionada con el problema; el dispositivo se utilizó en choque cardiogénico profundo con repetidas alarmas de estado rojo.

Acciones para detectar este problema:

1. Antes del uso, **asegúrese de que se dispone de un catéter balón intraaórtico (Intra-Aortic Balloon, IAB) de repuesto**, en caso de que sea necesario un dispositivo de sustitución.
2. Antes de la inserción, **los usuarios deben inspeccionar todos los catéteres IAB alcanzados por este aviso** en busca de signos de torsión excesiva del envoltorio del balón o de que el eje del balón se haya doblado. La torsión excesiva se manifiesta como un ángulo u opresión progresivamente mayor dentro de la envoltura helicoidal en el extremo distal o proximal del balón. En las imágenes 1a y 1b a continuación se muestran ejemplos de un envoltorio correcto frente a un envoltorio con torsión excesiva. No inserte catéteres que se sospeche presentan un envoltorio con torsión excesiva. **Sin embargo, no todos los catéteres afectados presentarán un envoltorio de balón visiblemente sobreretorcido.**




Imagen 1

3. Todos los catéteres IAB alcanzados por este aviso deben insertarse bajo guía fluoroscópica. Una vez insertados y conectados, **se debe utilizar fluoroscopia para evaluar la integridad del inflado del balón**. La evaluación fluoroscópica debe abarcar toda la longitud del balón (con panorámicas según sea necesario) y debe incluir varios ciclos de inflado/desinflado. La fluoroscopia intermitente debe permanecer disponible por hasta 3 minutos después de que comience la contrapulsación cíclica uno a uno o hasta que se confirme que el balón se ha inflado por completo.
4. Como siempre, los usuarios deben estar atentos para responder a las alarmas de la bomba de acuerdo con las instrucciones de uso y la guía del usuario.
 - En caso de que se utilice una bomba Arrow AC3 o Autocat-2, puede sonar y mostrarse una **alarma de presión alta** o una **alarma de línea base alta** en la consola de la bomba. Estas alarmas de estado rojo requieren atención inmediata según las instrucciones de uso y la guía del usuario. Las alarmas proporcionan a los usuarios un algoritmo de resolución de problemas que incluye un inflado de IAB incompleto.
 - En caso de que se utilice una bomba Getinge CardioSave, podría sonar una alarma de **restricción del catéter IAB**.
 - Cualquier **alarma de bomba que indique fuga de helio (pérdida de helio o pérdida de gas)** puede ser una señal de que el catéter IAB no está funcionando del modo previsto.
 - Como siempre, se dispone de asistencia telefónica en tiempo real para los catéteres IAB e IABP de Arrow mediante los datos de contacto de Asistencia para la Atención del Paciente que aparecen a continuación.
5. Como siempre, los usuarios deben estar atentos para responder a los indicadores clínicos de que un catéter IAB no funciona como se espera, como los siguientes:
 - sangre en la vía del helio;
 - aumento de la presión diastólica inferior a lo esperado.

Acciones inmediatas si se identifica este problema:

Si se sospecha que un catéter IAB presenta este problema, con base en cualquiera de las características mencionadas arriba, el catéter debe extraerse y reemplazarse siguiendo los pasos descritos en las instrucciones de uso. Se debe insertar un catéter balón de repuesto de forma contralateral o ipsilateral, según lo determine el médico responsable después de considerar las opciones de acceso femoral individuales del paciente y las características clínicas relevantes.

Toda presunta incidencia de esta condición debe informarse inmediatamente a Teleflex utilizando la información de contacto que se muestra a continuación tan pronto como sea posible. Su representante de ventas local también puede ayudarlo a completar un informe si es necesario.

Nuestros registros indican que usted ha recibido productos que están sujetos a este aviso correctivo.

El producto no se retira; puede seguir utilizando los productos que están dentro del alcance de este aviso de advertencia de acuerdo con las instrucciones, advertencias y precauciones adicionales que figuran en este documento.

Dependiendo de la ubicación del dispositivo, siga esta lista de acciones:

Ubicación del dispositivo	Número de la lista de acciones
Centros médicos (hospitales, personal médico, etc.)	1
Distribuidores	2

Acción n.º **1** de la lista: centros médicos

1. Proporcione inmediatamente este aviso correctivo a todas las personas que necesiten estar informadas dentro de su organización. (p. ej., unidad coronaria, departamento de cardiología intervencionista, laboratorio de catéteres cardíacos, etc.) o a cualquier organización en la que se haya transferido el producto potencialmente afectado.
2. Le solicitamos que compruebe de inmediato si tiene en su inventario alguno de los productos incluidos en esta notificación urgente de dispositivo médico.
3. Si tiene un producto afectado, marque la casilla de verificación correspondiente en el Formulario de reconocimiento (Apéndice 1), envíe el formulario a Teleflex utilizando los datos de contacto proporcionados y coloque una copia de esta notificación en todos los productos afectados.
4. Si no tiene el producto afectado, marque la casilla de verificación correspondiente en el Formulario de reconocimiento (Apéndice 1) y reenvíe el formulario a Teleflex utilizando los datos de contacto proporcionados.

Acción n.º **2** de la lista: distribuidores

1. Proporcione inmediatamente esta notificación urgente de dispositivo médico a todos los clientes que hayan recibido el producto afectado. Solicite a su cliente que complete el Formulario de reconocimiento (Apéndice 1) y que se lo envíe a usted.
2. Le solicitamos que revise su inventario de inmediato para ver si hay productos afectados. Coloque una copia de esta notificación en todos los productos afectados y asegúrese de que la notificación se incluya con las distribuciones futuras del producto afectado.
3. Como distribuidor, deberá confirmar a Teleflex que ha completado la actividad de campo descrita en las acciones 1 y 2 de la Acción número 2 de la lista. Una vez completadas sus acciones, envíe el Formulario de reconocimiento completado a la dirección de correo electrónico que figura a continuación.
4. Si ha distribuido productos fuera de su país, notifíquelo a Atención al Cliente de Teleflex enviando correo electrónico a la dirección que figura a continuación.

Notificación de eventos adversos

Los eventos adversos o los problemas de calidad experimentados con el uso de este producto deben notificarse al Servicio de Atención al Cliente de Teleflex utilizando los datos de contacto proporcionados a continuación.

Transmisión de este aviso correctivo

Este aviso correctivo debe entregarse a todas las personas que necesiten estar informadas dentro de su organización o de cualquier organización en la que se haya transferido el producto potencialmente afectado.

Para la circulación de este aviso se debe tener en cuenta a los usuarios finales, médicos clínicos, administradores del riesgo, cadenas de suministro/centros de distribución, departamentos de servicio, etc.

Información de referencia de contacto

Como siempre, se dispone de asistencia telefónica en tiempo real para las IABP y los catéteres IAB de Arrow mediante los datos de contacto de Asistencia para la Atención del Paciente que aparecen a continuación. Si necesita más información o apoyo en relación con este problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Teleflex por correo electrónico, teléfono o fax. El horario de Atención al Cliente es de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del este.

Asistencia para la Atención del Paciente, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana:
Teléfono: (978) 250-5177 International

Servicio de Atención al Cliente:

Contacto: Customer Service

FAX: +1-855-419-8507

Teléfono: +1-866-396-2111

Correo electrónico: recalls.la@teleflex.com

Teleflex tiene el firme compromiso de proveer productos de alta calidad, seguros y efectivos. Lamentamos cualquier inconveniente que esta acción pudiera causar a sus operaciones. Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con su representante local de ventas de Teleflex o con el Servicio de Atención al Cliente de Teleflex.

En nombre y representación de Teleflex,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty, vicepresidente, Global QA (Fabricación)

Apéndice 1

N.º de consignatario

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO

AVISO CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE TELEFLEX – SE REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA

Ref. EIF-000561

REGRESE EL FORMULARIO COMPLETADO INMEDIATAMENTE A:

Correo electrónico: recalls.la@teleflex.com

☐ Confirmamos la recepción de este aviso correctivo y la realización de las acciones requeridas en él. Además, confirmamos que nuestro inventario NO incluye productos afectados por este aviso correctivo.	☐ Confirmamos la recepción de este aviso correctivo y la realización de las acciones requeridas en él. Confirmamos que nuestro inventario SÍ incluye los productos afectados por este aviso correctivo.
---	---

Complete este Formulario de reconocimiento y envíelo de inmediato utilizando los datos de contacto mencionados.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN (POR EJEMPLO, NOMBRE DEL HOSPITAL, ORGANIZACIÓN SANITARIA)	
DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO/FAX
FORMULARIO COMPLETADO POR	CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE EN LETRA DE MOLDE: _____ FIRMA: _____	
FECHA	

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-05830-LWS	18F23A0038	(01)10801902161892(17)241231(10)18F23A0038
IAB-05830-LWS	18F23B0023	(01)10801902161892(17)250131(10)18F23B0023
IAB-05830-LWS	18F23C0026	(01)10801902172843(17)250228(10)18F23C0026
IAB-05830-LWS	18F23D0024	(01)10801902161892(17)250430(10)18F23D0024
IAB-05830-LWS	18F23F0049	(01)10801902172843(17)250531(10)18F23F0049
IAB-05830-LWS	18F23H0060	(01)10801902161892(17)250731(10)18F23H0060
IAB-05830-LWS	18F23J0001	(01)10801902172843(17)250831(10)18F23J0001
IAB-05830-LWS	18F23J0075	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23J0075
IAB-05830-LWS	18F23K0013	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23K0013
IAB-05830-LWS	18F23L0019	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0019
IAB-05830-LWS	18F23L0041	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0041
IAB-05830-LWS	18F23L0054	(01)10801902172843(17)251031(10)18F23L0054
IAB-05830-LWS	18F23M0056	(01)10801902172843(17)251130(10)18F23M0056
IAB-05830-LWS	18F24A0015	(01)10801902172843(17)251231(10)18F24A0015
IAB-05830-LWS	18F24A0040	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24A0040
IAB-05830-LWS	18F24B0008	(01)10801902161892(17)260131(10)18F24B0008
IAB-05830-LWS	18F24B0013	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24B0013
IAB-05830-LWS	18F24C0058	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0058
IAB-05830-LWS	18F24C0061	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0061
IAB-05830-LWS	18F24C0088	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0088
IAB-05830-LWS	18F24C0089	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0089
IAB-05830-LWS	18F24C0101	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0101
IAB-05830-LWS	18F24C0109	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0109
IAB-05830-LWS	18F24C0110	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0110
IAB-05830-LWS	18F24C0172	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0172
IAB-05830-LWS	18F24C0173	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0173
IAB-05830-LWS	18F24C0174	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0174
IAB-05830-LWS	18F24C0175	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0175
IAB-05830-LWS	18F24C0176	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0176
IAB-05830-LWS	18F24C0185	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0185
IAB-05830-LWS	18F24D0002	(01)10801902161892(17)260331(10)18F24D0002
IAB-05830-U	18F22F0023	(01)10801902172850(17)240531(10)18F22F0023
IAB-05830-U	18F22G0005	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0005
IAB-05830-U	18F22G0010	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0010
IAB-05830-U	18F22H0033	(01)10801902172850(17)240731(10)18F22H0033
IAB-05830-U	18F23E0032	(01)10801902182019(17)250430(10)18F23E0032
IAB-05830-U	18F23J0002	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0002
IAB-05830-U	18F23J0031	(01)10801902172850(17)250831(10)18F23J0031
IAB-05830-U	18F23J0082	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0082
IAB-05830-U	18F23K0025	(01)10801902182019(17)250930(10)18F23K0025
IAB-05830-U	18F23K0036	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0036
IAB-05830-U	18F23K0042	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0042
IAB-05830-U	18F23M0001	(01)10801902172850(17)251130(10)18F23M0001
IAB-05830-U	18F24C0131	(01)10801902182019(17)260331(10)18F24C0131
IAB-05840-LWS	18F22E0008	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0008
IAB-05840-LWS	18F22E0029	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0029
IAB-05840-LWS	18F22F0006	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0006
IAB-05840-LWS	18F22F0018	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0018

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-05840-LWS	18F22F0039	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0039
IAB-05840-LWS	18F22F0072	(01)10801902167733(17)240531(10)18F22F0072
IAB-05840-LWS	18F22G0002	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0002
IAB-05840-LWS	18F22G0003	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0003
IAB-05840-LWS	18F22G0019	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0019
IAB-05840-LWS	18F22G0021	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0021
IAB-05840-LWS	18F22G0031	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0031
IAB-05840-LWS	18F22G0046	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0046
IAB-05840-LWS	18F22G0059	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0059
IAB-05840-LWS	18F22H0009	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0009
IAB-05840-LWS	18F22H0023	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0023
IAB-05840-LWS	18F22H0035	(01)10801902172867(17)240731(10)18F22H0035
IAB-05840-LWS	18F22H0058	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0058
IAB-05840-LWS	18F22J0025	(01)10801902172867(17)240831(10)18F22J0025
IAB-05840-LWS	18F22K0015	(01)10801902167733(17)240930(10)18F22K0015
IAB-05840-LWS	18F22K0016	(01)10801902172867(17)240930(10)18F22K0016
IAB-05840-LWS	18F22M0017	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0017
IAB-05840-LWS	18F22M0018	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0018
IAB-05840-LWS	18F23A0004	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0004
IAB-05840-LWS	18F23A0005	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0005
IAB-05840-LWS	18F23A0018	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0018
IAB-05840-LWS	18F23A0026	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0026
IAB-05840-LWS	18F23B0008	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0008
IAB-05840-LWS	18F23B0016	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0016
IAB-05840-LWS	18F23E0020	(01)10801902172867(17)250430(10)18F23E0020
IAB-05840-LWS	18F23E0054	(01)10801902167733(17)250531(10)18F23E0054
IAB-05840-LWS	18F23F0002	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0002
IAB-05840-LWS	18F23F0026	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0026
IAB-05840-LWS	18F23G0008	(01)10801902172867(17)250630(10)18F23G0008
IAB-05840-LWS	18F23G0017	(01)10801902167733(17)250630(10)18F23G0017
IAB-05840-LWS	18F23G0057	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23G0057
IAB-05840-LWS	18F23H0013	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0013
IAB-05840-LWS	18F23H0029	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0029
IAB-05840-LWS	18F23H0055	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0055
IAB-05840-LWS	18F23H0064	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0064
IAB-05840-LWS	18F23J0003	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0003
IAB-05840-LWS	18F23J0037	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0037
IAB-05840-LWS	18F23J0072	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0072
IAB-05840-LWS	18F23J0073	(01)10801902172867(17)250930(10)18F23J0073
IAB-05840-LWS	18F23K0054	(01)10801902172867(17)251031(10)18F23K0054
IAB-05840-LWS	18F23L0009	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0009
IAB-05840-LWS	18F23L0028	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0028
IAB-05840-LWS	18F23L0055	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23L0055
IAB-05840-LWS	18F23M0043	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23M0043
IAB-05840-LWS	18F23M0068	(01)10801902167733(17)251231(10)18F23M0068
IAB-05840-LWS	18F24A0025	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0025
IAB-05840-LWS	18F24A0030	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0030
IAB-05840-LWS	18F24A0031	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0031

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24A0039	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0039
IAB-05840-LWS	18F24B0005	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0005
IAB-05840-LWS	18F24B0015	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0015
IAB-05840-LWS	18F24B0031	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0031
IAB-05840-LWS	18F24B0048	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0048
IAB-05840-LWS	18F24B0052	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0052
IAB-05840-LWS	18F24B0078	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24B0078
IAB-05840-LWS	18F24C0008	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0008
IAB-05840-LWS	18F24C0036	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0036
IAB-05840-LWS	18F24C0064	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0064
IAB-05840-LWS	18F24C0065	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0065
IAB-05840-LWS	18F24C0067	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0067
IAB-05840-LWS	18F24C0068	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0068
IAB-05840-LWS	18F24C0069	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0069
IAB-05840-LWS	18F24C0071	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0071
IAB-05840-LWS	18F24C0072	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0072
IAB-05840-LWS	18F24C0075	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0075
IAB-05840-LWS	18F24C0076	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0076
IAB-05840-LWS	18F24C0077	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0077
IAB-05840-LWS	18F24C0078	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0078
IAB-05840-LWS	18F24C0079	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0079
IAB-05840-LWS	18F24C0080	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0080
IAB-05840-LWS	18F24C0081	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0081
IAB-05840-LWS	18F24C0083	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0083
IAB-05840-LWS	18F24C0105	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0105
IAB-05840-LWS	18F24C0186	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0186
IAB-05840-LWS	18F24C0187	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0187
IAB-05840-LWS	18F24C0188	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0188
IAB-05840-LWS	18F24C0193	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0193
IAB-05840-LWS	18F24D0020	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0020
IAB-05840-LWS	18F24D0021	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0021
IAB-05840-LWS	18F24D0022	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0022
IAB-05840-LWS	18F24D0031	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0031
IAB-05840-LWS	18F24D0032	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0032
IAB-05840-LWS	18F24D0037	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0037
IAB-05840-LWS	18F24D0038	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0038
IAB-05840-LWS	18F24D0039	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0039
IAB-05840-LWS	18F24D0042	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0042
IAB-05840-LWS	18F24D0044	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0044
IAB-05840-LWS	18F24D0045	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0045
IAB-05840-LWS	18F24D0049	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0049
IAB-05840-LWS	18F24D0050	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0050
IAB-05840-LWS	18F24D0051	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0051
IAB-05840-LWS	18F24D0054	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0054
IAB-05840-LWS	18F24D0055	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0055
IAB-05840-LWS	18F24D0072	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0072
IAB-05840-LWS	18F24D0087	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0087
IAB-05840-LWS	18F24D0088	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0088

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24D0089	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0089
IAB-05840-LWS	18F24D0090	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0090
IAB-05840-LWS	18F24D0091	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0091
IAB-05840-LWS	18F24D0092	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0092
IAB-05840-U	18F22E0012	(01)10801902172874(17)240430(10)18F22E0012
IAB-05840-U	18F22G0011	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0011
IAB-05840-U	18F22G0016	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0016
IAB-05840-U	18F22G0051	(01)10801902161922(17)240630(10)18F22G0051
IAB-05840-U	18F23A0002	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0002
IAB-05840-U	18F23A0021	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0021
IAB-05840-U	18F23A0060	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0060
IAB-05840-U	18F23G0068	(01)10801902161922(17)250731(10)18F23G0068
IAB-05840-U	18F23K0008	(01)10801902172874(17)251130(10)18F23K0008
IAB-05840-U	18F23K0012	(01)10801902161922(17)250930(10)18F23K0012
IAB-05840-U	18F23K0039	(01)10801902172874(17)250930(10)18F23K0039
IAB-05840-U	18F23K0053	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0053
IAB-05840-U	18F23K0063	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0063
IAB-05840-U	18F23L0010	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0010
IAB-05840-U	18F23L0031	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0031
IAB-05840-U	18F23L0039	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0039
IAB-05840-U	18F24B0051	(01)10801902161922(17)260131(10)18F24B0051
IAB-05850-LWS	18F22J0037	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0037(13)220927
IAB-05850-LWS	18F22J0040	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0040(13)220929
IAB-05850-LWS	18F22K0044	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0044(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0045	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0045(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0056	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22K0056(13)221028
IAB-05850-LWS	18F22L0012	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22L0012(13)221104
IAB-05850-LWS	18F23K0006	(01)10801902167726(17)250930(10)18F23K0006(13)231031
IAB-05850-LWS	18F23K0038	(01)10801902172881(17)250930(10)18F23K0038(13)231028
IAB-05850-LWS	18F24B0049	(01)10801902167726(17)260131(10)18F24B0049(13)240227
IAB-05850-LWS	18F24B0075	(01)10801902167726(17)260228(10)18F24B0075(13)240301
IAB-05850-LWS	18F24C0031	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0031(13)240316
IAB-05850-LWS	18F24C0032	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0032(13)240331
IAB-05850-LWS	18F24C0033	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0033(13)240315
IAB-05850-LWS	18F24C0034	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0034(13)240315
IAB-06830-U	18F22E0062	(01)10801902172898(17)240430(10)18F22E0062
IAB-06830-U	18F22F0007	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0007
IAB-06830-U	18F22F0017	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0017
IAB-06830-U	18F22F0020	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0020
IAB-06830-U	18F22F0034	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0034
IAB-06830-U	18F22F0045	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0045
IAB-06830-U	18F22F0057	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0057
IAB-06830-U	18F22G0001	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0001
IAB-06830-U	18F22G0004	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0004
IAB-06830-U	18F22G0007	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0007
IAB-06830-U	18F22G0014	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0014
IAB-06830-U	18F22H0002	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0002
IAB-06830-U	18F22H0008	(01)10801902161939(17)240731(10)18F22H0008

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06830-U	18F22H0024	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0024
IAB-06830-U	18F22H0029	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0029
IAB-06830-U	18F22H0034	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0034
IAB-06830-U	18F22J0009	(01)10801902172898(17)240831(10)18F22J0009
IAB-06830-U	18F22M0019	(01)10801902161939(17)241130(10)18F22M0019
IAB-06830-U	18F23A0027	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0027
IAB-06830-U	18F23A0039	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0039
IAB-06830-U	18F23B0006	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0006
IAB-06830-U	18F23B0020	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0020
IAB-06830-U	18F23B0032	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0032
IAB-06830-U	18F23D0029	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23D0029
IAB-06830-U	18F23E0033	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0033
IAB-06830-U	18F23E0037	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0037
IAB-06830-U	18F23E0038	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0038
IAB-06830-U	18F23E0057	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0057
IAB-06830-U	18F23F0023	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0023
IAB-06830-U	18F23F0045	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0045
IAB-06830-U	18F23G0025	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0025
IAB-06830-U	18F23G0026	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0026
IAB-06830-U	18F23G0051	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0051
IAB-06830-U	18F23G0066	(01)10801902161939(17)250630(10)18F23G0066
IAB-06830-U	18F23G0067	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23G0067
IAB-06830-U	18F23H0009	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0009
IAB-06830-U	18F23H0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23H0011
IAB-06830-U	18F23H0025	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0025
IAB-06830-U	18F23H0028	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0028
IAB-06830-U	18F23H0059	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0059
IAB-06830-U	18F23H0069	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0069
IAB-06830-U	18F23H0070	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0070
IAB-06830-U	18F23H0074	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0074
IAB-06830-U	18F23H0080	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0080
IAB-06830-U	18F23J0004	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0004
IAB-06830-U	18F23J0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0011
IAB-06830-U	18F23J0015	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0015
IAB-06830-U	18F23J0046	(01)10801902161939(17)250831(10)18F23J0046
IAB-06830-U	18F23J0053	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0053
IAB-06830-U	18F23J0054	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0054
IAB-06830-U	18F23J0055	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0055
IAB-06830-U	18F23J0079	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23J0079
IAB-06830-U	18F23K0003	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0003
IAB-06830-U	18F23K0005	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0005
IAB-06830-U	18F23K0009	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0009
IAB-06830-U	18F23K0051	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0051
IAB-06830-U	18F23K0059	(01)10801902161939(17)250930(10)18F23K0059
IAB-06830-U	18F23K0061	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0061
IAB-06830-U	18F23L0040	(01)10801902172898(17)251031(10)18F23L0040
IAB-06830-U	18F23M0002	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0002
IAB-06830-U	18F23M0044	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0044

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06830-U	18F23M0049	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0049
IAB-06830-U	18F23M0053	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0053
IAB-06830-U	18F23M0054	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0054
IAB-06830-U	18F23M0055	(01)10801902172898(17)251231(10)18F23M0055
IAB-06830-U	18F24A0006	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0006
IAB-06830-U	18F24A0012	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0012
IAB-06830-U	18F24A0013	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0013
IAB-06830-U	18F24A0021	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0021
IAB-06830-U	18F24A0036	(01)10801902161939(17)251231(10)18F24A0036
IAB-06830-U	18F24B0014	(01)10801902172898(17)260131(10)18F24B0014
IAB-06830-U	18F24C0004	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0004
IAB-06830-U	18F24C0005	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0005
IAB-06830-U	18F24D0004	(01)10801902161939(17)260331(10)18F24D0004
IAB-06830-U	18F24D0033	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0033
IAB-06830-U	18F24D0036	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0036
IAB-06830-U	18F24D0043	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0043
IAB-06830-U	18F24D0048	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0048
IAB-06830-U	18F24D0086	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0086
IAB-06840-U	18F22E0001	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0001
IAB-06840-U	18F22E0009	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0009
IAB-06840-U	18F22E0014	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0014
IAB-06840-U	18F22E0020	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0020
IAB-06840-U	18F22E0023	(01)10801902161946(17)240430(10)18F22E0023
IAB-06840-U	18F22E0036	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0036
IAB-06840-U	18F22E0037	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0037
IAB-06840-U	18F22E0042	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0042
IAB-06840-U	18F22E0046	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0046
IAB-06840-U	18F22E0048	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0048
IAB-06840-U	18F22E0049	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0049
IAB-06840-U	18F22E0061	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0061
IAB-06840-U	18F22E0065	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0065
IAB-06840-U	18F22E0066	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0066
IAB-06840-U	18F22F0002	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0002
IAB-06840-U	18F22F0009	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0009
IAB-06840-U	18F22F0010	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0010
IAB-06840-U	18F22F0016	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0016
IAB-06840-U	18F22F0019	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0019
IAB-06840-U	18F22F0021	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0021
IAB-06840-U	18F22F0022	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0022
IAB-06840-U	18F22F0037	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0037
IAB-06840-U	18F22F0043	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0043
IAB-06840-U	18F22F0047	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0047
IAB-06840-U	18F22F0050	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0050
IAB-06840-U	18F22F0051	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0051
IAB-06840-U	18F22F0054	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0054
IAB-06840-U	18F22F0065	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0065
IAB-06840-U	18F22F0066	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0066
IAB-06840-U	18F22F0067	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0067

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F22G0067	(01)10801902172904(17)240630(10)18F22G0067
IAB-06840-U	18F22H0004	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0004
IAB-06840-U	18F22H0010	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0010
IAB-06840-U	18F22H0014	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0014
IAB-06840-U	18F22H0026	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22H0026
IAB-06840-U	18F22H0028	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0028
IAB-06840-U	18F22H0030	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0030
IAB-06840-U	18F22H0036	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0036
IAB-06840-U	18F22H0038	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0038
IAB-06840-U	18F22H0039	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0039
IAB-06840-U	18F22K0004	(01)10801902172904(17)240930(10)18F22K0004
IAB-06840-U	18F22M0015	(01)10801902161946(17)241130(10)18F22M0015
IAB-06840-U	18F23A0019	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0019
IAB-06840-U	18F23A0025	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23A0025
IAB-06840-U	18F23A0037	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0037
IAB-06840-U	18F23A0054	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0054
IAB-06840-U	18F23A0055	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0055
IAB-06840-U	18F23A0061	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0061
IAB-06840-U	18F23A0066	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0066
IAB-06840-U	18F23A0067	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0067
IAB-06840-U	18F23B0018	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23B0018
IAB-06840-U	18F23C0017	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0017
IAB-06840-U	18F23C0027	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0027
IAB-06840-U	18F23C0044	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0044
IAB-06840-U	18F23D0015	(01)10801902172904(17)250331(10)18F23D0015
IAB-06840-U	18F23D0018	(01)10801902161946(17)250331(10)18F23D0018
IAB-06840-U	18F23D0027	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0027
IAB-06840-U	18F23D0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0028
IAB-06840-U	18F23E0013	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0013
IAB-06840-U	18F23E0014	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0014
IAB-06840-U	18F23E0015	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0015
IAB-06840-U	18F23E0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0028
IAB-06840-U	18F23E0035	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0035
IAB-06840-U	18F23E0036	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0036
IAB-06840-U	18F23E0050	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0050
IAB-06840-U	18F23E0051	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0051
IAB-06840-U	18F23E0052	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0052
IAB-06840-U	18F23E0055	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23E0055
IAB-06840-U	18F23F0003	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0003
IAB-06840-U	18F23F0006	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0006
IAB-06840-U	18F23F0007	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0007
IAB-06840-U	18F23F0014	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0014
IAB-06840-U	18F23F0015	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0015
IAB-06840-U	18F23F0024	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0024
IAB-06840-U	18F23F0025	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0025
IAB-06840-U	18F23F0048	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0048
IAB-06840-U	18F23F0052	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0052
IAB-06840-U	18F23F0054	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0054

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F23F0059	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0059
IAB-06840-U	18F23G0002	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0002
IAB-06840-U	18F23G0003	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0003
IAB-06840-U	18F23G0005	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0005
IAB-06840-U	18F23G0007	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0007
IAB-06840-U	18F23G0011	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0011
IAB-06840-U	18F23G0014	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0014
IAB-06840-U	18F23G0028	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0028
IAB-06840-U	18F23G0050	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0050
IAB-06840-U	18F23G0053	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0053
IAB-06840-U	18F23G0063	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23G0063
IAB-06840-U	18F23G0064	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0064
IAB-06840-U	18F23G0065	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0065
IAB-06840-U	18F23H0033	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23H0033
IAB-06840-U	18F23H0034	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0034
IAB-06840-U	18F23H0035	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0035
IAB-06840-U	18F23H0038	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0038
IAB-06840-U	18F23H0053	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0053
IAB-06840-U	18F23H0057	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0057
IAB-06840-U	18F23H0058	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0058
IAB-06840-U	18F23H0071	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0071
IAB-06840-U	18F23H0075	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0075
IAB-06840-U	18F23J0006	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0006
IAB-06840-U	18F23J0008	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0008
IAB-06840-U	18F23J0014	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0014
IAB-06840-U	18F23J0018	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0018
IAB-06840-U	18F23J0019	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0019
IAB-06840-U	18F23J0035	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0035
IAB-06840-U	18F23J0041	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0041
IAB-06840-U	18F23J0042	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0042
IAB-06840-U	18F23J0050	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0050
IAB-06840-U	18F23K0017	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0017
IAB-06840-U	18F23K0018	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0018
IAB-06840-U	18F23K0019	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0019
IAB-06840-U	18F23K0027	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0027
IAB-06840-U	18F23K0028	(01)10801902161946(17)250930(10)18F23K0028
IAB-06840-U	18F23K0040	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0040
IAB-06840-U	18F23K0045	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0045
IAB-06840-U	18F23K0057	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0057
IAB-06840-U	18F23K0060	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23K0060
IAB-06840-U	18F23L0006	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0006
IAB-06840-U	18F23L0029	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0029
IAB-06840-U	18F23L0030	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0030
IAB-06840-U	18F23M0019	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0019
IAB-06840-U	18F23M0020	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0020
IAB-06840-U	18F23M0037	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0037
IAB-06840-U	18F23M0039	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0039
IAB-06840-U	18F23M0040	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0040

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F23M0041	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0041
IAB-06840-U	18F23M0064	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0064
IAB-06840-U	18F23M0065	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0065
IAB-06840-U	18F24A0002	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0002
IAB-06840-U	18F24A0003	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0003
IAB-06840-U	18F24A0004	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0004
IAB-06840-U	18F24A0005	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0005
IAB-06840-U	18F24A0014	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0014
IAB-06840-U	18F24A0016	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0016
IAB-06840-U	18F24A0022	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0022
IAB-06840-U	18F24A0023	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0023
IAB-06840-U	18F24A0024	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0024
IAB-06840-U	18F24A0038	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0038
IAB-06840-U	18F24B0006	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0006
IAB-06840-U	18F24B0007	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0007
IAB-06840-U	18F24B0023	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0023
IAB-06840-U	18F24B0024	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0024
IAB-06840-U	18F24B0025	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0025
IAB-06840-U	18F24B0026	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0026
IAB-06840-U	18F24B0027	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0027
IAB-06840-U	18F24B0028	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0028
IAB-06840-U	18F24B0045	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0045
IAB-06840-U	18F24B0046	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0046
IAB-06840-U	18F24B0047	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0047
IAB-06840-U	18F24B0067	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0067
IAB-06840-U	18F24B0068	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0068
IAB-06840-U	18F24B0069	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0069
IAB-06840-U	18F24B0070	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0070
IAB-06840-U	18F24B0071	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0071
IAB-06840-U	18F24C0006	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0006
IAB-06840-U	18F24C0007	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0007
IAB-06840-U	18F24C0028	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0028
IAB-06840-U	18F24C0029	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0029
IAB-06840-U	18F24C0030	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0030
IAB-06840-U	18F24C0038	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0038
IAB-06840-U	18F24C0092	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0092
IAB-06840-U	18F24C0120	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0120
IAB-06840-U	18F24C0121	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0121
IAB-06840-U	18F24C0141	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0141
IAB-06840-U	18F24C0151	(01)10801902161946(17)260228(10)18F24C0151
IAB-06840-U	18F24C0171	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0171
IAB-06840-U	18F24C0177	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0177
IAB-06840-U	18F24C0178	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0178
IAB-06840-U	18F24C0179	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0179
IAB-06840-U	18F24C0180	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0180
IAB-06840-U	18F24C0195	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0195
IAB-06840-U	18F24D0014	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0014
IAB-06840-U	18F24D0017	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0017

Apéndice 2: EIF-000561: Código del producto, Número de lote, Identificador único del dispositivo (UDI)

Código del Producto	Número de Lote	Identificador único del dispositivo (UDI)
IAB-06840-U	18F24D0030	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0030
IAB-06840-U	18R23G0002	(01)10801902172904(17)250331(10)18R23G0002
IAB-06850-U	18F22J0020	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0020(13)220916
IAB-06850-U	18F22J0038	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0038(13)220928
IAB-06850-U	18F22J0043	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0043(13)220930
IAB-06850-U	18F22K0001	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0001(13)221003
IAB-06850-U	18F22K0003	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0003(13)221004
IAB-06850-U	18F22K0006	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0006(13)221006
IAB-06850-U	18F22K0011	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0011(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0012	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0012(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0013	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0013(13)221007
IAB-06850-U	18F23A0075	(01)10801902144192(17)241231(10)18F23A0075(13)230131
IAB-06850-U	18F23B0005	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0005(13)230203
IAB-06850-U	18F23B0010	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0010(13)230206
IAB-06850-U	18F23B0029	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0029(13)230220
IAB-06850-U	18F23B0030	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0030(13)230220
IAB-06850-U	18F23C0007	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0007(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0008	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0008(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0014	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0014(13)230310
IAB-06850-U	18F23C0015	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0015(13)230310
IAB-06850-U	18F23F0016	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0016(13)230609
IAB-06850-U	18F23F0017	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0017(13)230609
IAB-06850-U	18F23H0061	(01)10801902172911(17)250831(10)18F23H0061(13)230911
IAB-06850-U	18F23J0043	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0043(13)230921
IAB-06850-U	18F23J0044	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0044(13)230923
IAB-06850-U	18F23J0078	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23J0078(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0015	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0015(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0024	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0024(13)231014
IAB-06850-U	18F23L0045	(01)10801902144192(17)251031(10)18F23L0045(13)231130
IAB-06850-U	18F23L0052	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0052(13)231205
IAB-06850-U	18F23L0058	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0058(13)231205
IAB-06850-U	18F24B0010	(01)10801902172911(17)260131(10)18F24B0010(13)240207
IAB-06850-U	18F24B0011	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0011(13)240209
IAB-06850-U	18F24B0012	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0012(13)240209

-Fin del documento-